

もがみがわ 情報局

- 第 20・21 号 -

冬の灌漑施設
(北楯頭首工・
北楯大堰)

平成27年も大きな問題もなく、無事、平成28年を迎えることができました！

1月、2月と全体を通して、最上川管内ではそれほど積雪量も多くなく、現在のところ、本区の施設が降雪により重大な被害が発生したという報告もありません。

今回は、冬期は積雪で近づくことのできない冬のかんがい施設等の様子を紹介しようと思います。



冬の立谷沢川

冬の北楯頭首工



冬の水路付近は滑って危険です！



冬の北楯大堰



冬の最上川

広報でも呼びかけておりましたが、水路に多量の雪を排雪されてしまうと、雪が詰まり、雪融け時に水が溢れるなどの問題が発生するため、水路に雪を捨てないように注意して下さい。

